

Jednotkové ceny servisných prác a s tým spojených ďalších nákladov ktoré boli vzorovým príkladom verejného obstarávania.

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Peter Beniak - ELBEN
Sídlo:	Školská 920/40, 956 18 Bošany
IČO:	30883580
DIČ:	1031744791
IČ DPH:	neplátca DPH

Predmet zákazky: Údržba mestského rozhlasu.

P.č.	položka servisného úkonu	počet MJ	MJ	cena s DPH za MJ
1	Akumulátor (gelový) 12V/ 7,2 Ah	17	ks	29,50 €
2	Betónová päťka stožiara	3	ks	55,00 €
3	Demontáž stožiara	6	ks	45,00 €
4	Demontáž prijímača H4-TES-SK	2	ks	30,00 €
5	Demontáž reproduktora	46	ks	17,00 €
6	Demontáž vadného dielu v prijímači H4-TES-SK	35	ks	12,50 €
7	Demontáž pôvodného vedenia	690	m	0,50 €
8	Izolátor keramický NN80, vrchný	22	ks	6,50 €
9	Konzola dvojité s montážou	6	ks	37,50 €
10	Konzola jednoduchá s montážou	6	ks	28,50 €
11	Mikroprocesorová jednotka H4-TES-SK	2	ks	60,00 €
12	Montáž nového dielu v prijímacej jednotke H4-TES-SK	35	ks	25,00 €
13	Montáž odrušovacieho pásmového filtra	7	ks	10,00 €
14	Montáž prijímača H4-TES-SK	5	ks	65,50 €
15	Montáž reproduktora	57	ks	30,00 €
16	Samonosný vodič CYMYz 2x2,5 mm vrátane jeho	50	m	2,50 €
17	Montáž stožiara do váhy 200 kg L-7 m	3	ks	140,00 €
18	Montáž vedenia CY 6 mm	1215	m	1,00 €
19	Nájdienie poruch na vedení v úseku 800m	65	ks	65,00 €
20	Nastavenie citlivosti signalu a hlasitosti v H4-TES-SK	19	ks	15,00 €
21	Oprava konzoly - montáž nového izolátora	20	ks	6,50 €
22	Oprava vedenia CY	47	ks	32,00 €
23	Pásmový filter 441/470 MHz, laditeľný	8	ks	17,00 €
24	Preskúšanie obvodu	41	ks	22,00 €
25	Preskúšanie signálu cez vysielaciu ústredňu	17	ks	22,00 €
26	Presun reproduktora (demontáž + montáž)	54	ks	20,00 €
27	Pripojenie vedenia CY na jestvujúce vedenie	54	ks	26,00 €
28	Reproduktor tlakový T51-OF	36	ks	46,50 €
29	Reproduktor tlakový TC 30AH	18	ks	36,50 €
30	Stožiar oceľový D 95/60 mm, L-7 m	1	ks	180,00 €
31	Stožiarové púzdro - výkop základu + betonáž	3	ks	160,00 €
32	Svorka keramická do 10 mm	238	ks	1,80 €
33	Vodič CY 6 mm	675	m	1,10 €
34	Vstupná jednotka signálu pre H4-TES-SK	14	ks	55,00 €
35	Zistenie závady v bezdrôtovom prijímači H4-TES-SK	38	ks	24,50 €
36	Zmena smerovania reproduktora	13	ks	10,00 €
37	Vysokozdvížná plošina	6	hod.	35,00 €
38	Dopravné náklady	1	km	0,37 €
39	Režijné náklady vyjadrené v % celkovej ceny servisného zásahu			3,70%

Dátum: 27.9.2019